

Порядок подачи напряжения на вновь смонтированные установки НО для производства пуско-наладочных работ

1. Вызов представителей Отдела эксплуатации осветительных сетей и технического надзора на осмотр смонтированных установок НО.
2. Осмотр смонтированных установок НО с составлением Акта осмотра, выявление замечаний.
3. Устранение выявленных замечаний.
4. Повторный вызов представителей Отдела эксплуатации осветительных сетей и технического надзора на осмотр смонтированного НО после устранения замечаний.
5. Осмотр смонтированных установок НО после устранения замечаний, закрытие Акта осмотра.
6. Проведение лабораторных испытаний смонтированного НО с подготовкой технического отчета о проведенных работах.
7. Оформление Заявки на подачу напряжения на новый объект НО для производства пуско-наладочных работ (образец Заявки находится на официальном сайте ГУП «Моссвет» раздел «Клиентам» - «Образцы документов».
8. Согласование Заявки на подачу напряжения с руководством территориального РЭС эксплуатирующей организации – АО «ОЭК» /АО «Мосгорсвет».
9. Направление оформленной Заявки на подачу напряжения в ГУП «Моссвет» с обязательным приложением технического отчета о проведенных лабораторных испытаниях (копия).
10. Оформление Записки на подачу напряжения специалистами ОГЭ ГУП «Моссвет», направление Записки в Департамент по наружному освещению АО «ОЭК» и Заявителю.
11. Организация мероприятий по подаче напряжения на вновь смонтированную установку НО специалистами эксплуатирующей организации (АО «ОЭК»/АО «Мосгорсвет») совместно с Заявителем.

Главный энергетик



О.Н.Головин

